
Prüfergebnisse bzgl. Rissüberbrückung

„DimaMat® SPZ 2“

der STBS Bausysteme GmbH & Co.KG

vom 07.06.2024


Prüfaufbau:




Prüfprotokoll

	SPZ2			
Artikelbezeichnung:	mat			
Material:	STBS			
Kundenname:	lief			
Lieferant:	lief-/pr			
Liefer-/Produktionsdatum:	chnr	**Prüfnorm:**		
Chargennummer:	chgr	**Prüfart:**	gut	
Chargengrösse:	DMe	**Prüfgeschwindigkeit:**	1	mm/min
Prüfer:	07.06.2024	**Ausgangsmesslänge LE:**	200,0	mm
Prüfdatum:		**Breite:**	5,0	mm
Bemerkungen:		**Fmax:**	1334,099976	N

Prüfung 1 von 3



Prüfung 2 von 3



Prüfung 3 von 3

